

MARC CASANOVA

Cours Accordéon-Batterie-Harmonie

Réparation accordéons

28 avenue du panorama

92 340 Bourg la Reine

Tel : 01 46 65 14 92

E mail : casanova.mi@wanadoo.fr

Bourg la reine le


Monsieur

.....

.....


.....

PHOTO N°1




Il manque 2 boutons

PHOTO N°2



Revêtement plastique
décollé

PHOTO N°3



Ressort sorti de son
logement


PHOTO N°4



PHOTOS N°5




PHOTOS N°5bis



Peaux déformées

PHOTOS N°6



MARC CASANOVA

Cours Accordéon-Batterie-Harmonie
Réparation accordéons
28 avenue du panorama
92 340 Bourg la Reine
Tel : 01 46 65 14 92

Bourg la reine le

Monsieur

.....
.....

DEVIS DE REPARATION

1/Etanchéité

Les fuites constatées ont 3 causes :

* Les pistons sur lesquels sont fixés les boutons raccrochent dans le revêtement plastique de la touche (là où les boutons sont arrêtés) VOIR PHOTO N°2 et remplacement de 2 boutons.

* Un ressort a sauté de son logement, une pression insuffisante s'exerce sur la soupape correspondante. VOIR PHOTO N°3

* Remise en état du soufflet, remplacement des joints manquants, vérification des joints caisse-soufflet et remplacement du revêtement. PHOTO N° 4

Coût :€

2/ Musique

Remise en place de toutes les peaux (500 peaux environ) PHOTOS N°5, 5bis, 6
Il faut :
1/ démonter les plaquettes de musique
2/ arracher les peaux.
3/ nettoyer les lames (quelques points de rouille)
4/ remettre en forme les anciennes peaux ou les remplacer par de nouvelles.
5/ remettre en place les plaquettes, puis les fixer avec des clous.
6/ accorder.

Coût :€

Soit au total un coût de€

CETTE REPARATION EST GARANTIE 1AN

Restant à votre disposition pour plus d'informations, et dans l'attente de votre décision.